

Nr. 83758 /05 SCRP 15.10.2021

Compania Municipală Termoenergetica București S.A. anunță oprirea agentului termic, pentru remedierea avariilor apărute în rețeaua termoficare, în următoarele zone:

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
1	Str.Zagazului bl. 1H, 1G, 2K, 2B, 1F, 2C, 10G, 10H; Str.Borșa bl. 1A, 1B, 2I, 2J, 8D, 8E, 3H, 3A, 8F, 3B, 10E, 10F; Str.Herăstrău bl. 1C, 10B, 10C, 10D; Șos. Pipera bl. 1D, 1E, 2D, 2E, 2F, 3E, 3D, 3C; Str. Moeciu bl. 2G, 8C, 2H, 3G, 3J, 3I, 8A, 8B; Str. Măguricea bl. 3K, 3F, 8H, 8J, 8G; Str. Feleacu bl. 8I, 10A, 10I, 10A; Str. Zăgazului bl. 1J, 2A; Str. Bujorului bl.3G; Str. Elena Caragiani bl. 3A, 3B / bl 54/ 1 Aviației	Deficitar ÎNC	Parametrii insuficienti de furnizare a agentului termic	15.10.2021 /13.30
	Șos. Pipera bl. 4A, 4B, 5B; Str. Avionului bl. 5C, 5E, 5EPrim, 5F,6A, 6B, 6C, 6D; Str. Borșa bl. 4G, 4F, 4E, 7A, 7C, 7H; Str. Aviației bl. 5D, 5F, 5G, 4C, 4D, 5A, 7B, 6F; Str. Gura Humorului bl. 7F, 7E; Str. Cocovici bl. 7D; Str. Alexandru Șerbanescu bl. 7I, 7K, 7M; Str. Aripilor bl. 6E; Str. Bujorului bl. 7G, 7J/ bl 34/ 2 Aviației	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.30
	Str. Prometeu bl. 14F, 16G, 16D; Str.Aviației bl. 14E, 14D, 15L, 15K, 15M, 15I, 15J, 16E, 16F; Str.Capâlna bl. 15A, 15B, 16H, 16Y, 15J, 16I; Str.Alexandru Șerbănescu. bl. 14A, 14B, 16A; Str.Bujorului bl. 14A, 14B, 16A; 14G Str.Siriului bl. 16J; Str.Alexandru Șerbanescu bl. 14C, 16C, 16L; Str.Avionului bl. 15D, 15F, 15G, 15H, 15E; Str.Aripilor bl. 15C / bl 35/3 Aviației	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.30
	Str.Feleacu bl. 13B, 11E, 12B, 12C, 13A, 13C, 11D; Str.Smaranda Brăescu bl. 11G, 12I, 12H, 12A, 11H, 11I; Str. Măguricea bl. 11F, 13D, 13E, 7P; Str.Prometeu bl. 12G, 12E, 12F, 13F, 13G; Str.Moeciu bl. 12D; Str.Liliacului bl. 12J, 12K, 13M, 13N; Str.Bujorului bl. 7M, C1A, 11B, 10D; Str.Alexandru Șerbănescu bl. 7L, 7N; Str.Nicolae Caramfil bl. 11C, 11A; Str.Zăgazului bl. 11G, 12I, 12H, 12A; Str.Elena Caragiani bl. 12D; Str.Șc. Herăstrău bl. 11C, 11A, 11B/ bl 34/4 Aviației	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.30
	Str.Bujorului bl. 17A, 18A, 19A, 19B, 19C, 19J, 19G; Str.Alexandru Șerbănescu bl. 17B, 19F; Str.Siriului bl. 17C, 17D, 18B, 19D, 19E / bl 14/ 5 Aviației	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.30
	Str.Smaranda Brăescu bl. 20F, 20I, 20H, 21I, 21F, 21G, 21H, 22G, 10G; Str.Liliacului bl. 20A, 20B; Str.Alexandru Șerbănescu bl. 20E, 20J, 20H, 22H, 22D, 20D; Str.Bujorului bl. 20I; Str.Herăstrău bl. 21A, 21B, 21C, 21H, 22B; Str.Gen.Burileanu bl. 21E, 20C, 20B; Str.Nicolae Caranfil bl. 21H; Str.Zăgazului bl. 20F, 21F/ bl 30/ 6 Aviației	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.30
	Str.Av.Stâlpeanu bl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Str.Sănătescu Nr.28 Vilă / bl 8.imob 1/Av.Sănătescu	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.30

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 15/10/2021 08:37:23

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
1	Bd.Bucureștii Noi bl.C1, A11, A12, 68, 70, 72, 11,13, Vila Dumitrache, Vila Barabancea; Str.Ardealului bl.C2, C3; Str.Băieșu bl.A13; Str. Panciu imob.Nr.11,Nr.1; Str.Subcetate bl.72 imobil. Nr.70 / bl 11+imob.4 /Bucureștii Noi	Deficitar ÎNC	Parametrii insuficienti de furnizare a agentului termic	15.10.2021 /13.30
	Str.Pieței bl. A8, A6, A7; Str.Șaradei bl. A9, imobil nr.80; Bd.Bucureștii Noi bl. B1, B3; Str.Crinului bl. A3, A4, A5; Str.Surorilor bl. A2; Str.Străbuna bl. A1; Str.Subcetate bl. A10; Str.Lăstarișului bl. B2; Str.Birlogeni imobil Nr.38, instituție / bl 13.imob.2.institutii 1/2 Bucureștii Noi	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.30
	Str.Jiului bl. 4, 6; Bd.Bucureștii Noi bl. 56, 58F /bl 4/ 6 București Noi	Deficitar ÎNC		15.10.2021/13.30
	Bd.Bucureștii Noi bl. 60, 62, 64; Str.Crinului bl. 10, 3 / bl 5/10 București Noi	Deficitar ÎNC		15.10.202 /13.30
	Bd.Bucureștii Noi bl. 17, 19/ bl 2/ 17-19 București Noi	Deficitar ÎNC		15.10.2021/13.30
	Str.Frosa Șarandei bl. 33; Bd.Banu Manta bl. 34, 32, 30, 31, imobil Nr.33, 61; Str.Gen.Vlădoianu bl. 35, 36; Str. Maior Câmpeanu bl. 37 / bl 8.imob 2/ 1 Banu Manta	Deficitar ÎNC		15.10.2021/13.30
	Bd.Banu Manta bl. 27, 26, 28, 29, imobil Nr.24; Șos.Nicolae Titulescu bl. 24, 24A, imob.Nr.60, 58; Str. G.Constantinide bl. 24C / bl 7.imob 3/ 2 Banu Manta	Deficitar ÎNC		15.10.202 /13.30
	Str.Puțu lui Zamfir bl. 20A; Str.Radu Beller bl.20, 22; Str.Av.Darian bl. 11B, imobil Nr.5,Nr. 3; Str.Av.Protopopescu bl.24; Str.Nicolae Constantinescu bl. 10, 11A, 9, 11, 23; Str.Andrei Popovici bl .6, 1+1B /bl 11/Beller Bitolia	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.30
	Str. George Enescu bl. 6A, 1B/bl.2/ Cosmonautilor	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.30
	Bd.Magheru bl. 1, instituție, Casata / bl.1+1 imobil/Casata	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.30
	Cal. Griviței bl. C, B, A, H, N1; Bd.Ion Mihalache bl. F, E1, E2, G, D; Str.Puțu lui Crăciun imob.Nr.5; Str.Carpați bl. 242; Soveja Nr.73 /bl 11+2 imob/ D Chibrit	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.30
	Cal. Griviței bl. M, N, P, R, S; Str.Bucegi imob. Nr.54, 52 /bl 5+2 imob/ N Chibrit	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.30
	Cal. Griviței bl. O /bl 1/ O Chibrit	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.30
Str.Gheorghe Duca bl. 10-22, 4, 8, 17, 26, 24, 15, 6; Str.Paul Ionescu imob.Nr. 3; Str.Alex.I.Cuza imobil Nr 37, 41; Str.Griviței instituție /bl.11+1 instit./ 10-22 Duca	Deficitar ÎNC	15.10.2021 /13.30		

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 15/10/2021 08:37:23

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
1	Bd.Dinicu Golescu bl. 15, E, F, H, G, B, 23-25/bl 8/ B Dinicu Golescu	Deficitar ÎNC	Parametrii insuficienti de furnizare a agentului termic	15.10.2021 /13.30
	Str.Băiculești bl.B9, A13, B13, C13; Str.Făurei bl.C9, imob.Nr.6; Str.Hrisovului imob.Nr.3, 4, 2/5 bl+ 4 imob./ B 13 Jiului	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.30
	Str.Petru Poni bl. 1; Str.Gheorghe.Duca bl. 3-11; Cal.Griviței bl. 142; Str.PandeleTărușanu imob.Nr. 18, 6, 14, 6Bis, 12 / 3 bl.+ 5 imob/ 3-11 Duca	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.30
	Bd.Dinicu Golescu bl.1, 2, 3, 4 /4 bl./ 3 Dinicu Golescu	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.30
	Bd.Dinicu Golescu bl. 5, 6, 7/3 bl./7 Dinicu Golescu	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.30
	Cal. Dorobanți bl. 9F, 9E, 9, 9C, 9D, 9B, 9A, 10A, 10B, 10C, 10D; Str.Braziliei imob.Nr.44 /11 bl.+ 1 imob./ 2 Dorobanți	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.30
	Cal. Dorobanți bl. 11 / 1 bl./ 11 Dorobanți	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.30
	Cal. Dorobanți bl. 53-57, 59, 61-63 /3 bl./ 61-63 Dorobanți	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.30
	Str.Floreasca bl. 1F /1 bl./ Floreasca	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.30
	Bd.Iancu de Hunedoara bl.12A, 12B; Cal. Dorobanți bl.13 / 3 bl./ 12 Gostat	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.30
	Str.Gării De Nord bl. A, C; Cal. Griviței bl. 139; instituție / 3 bl.+ 1 instituție/ A Gara	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.30
	Str.Gării de Nord bl. D3, instituție; Cal. Griviței bl. J1 / 2 bl.+ 1 instituție D 3 Gara	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.30
	Cal. Griviței bl. A, B, C; Str.Chișcani imobil Nr.23, 24, 27, 30 /3 bl.+ 4 imob./ A Grant	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.30
	Str.Gării de Nord Nr.2 - instituție	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.30
Cal. Griviței bl. I / 1 bl./ I Grivița	Deficitar ÎNC	15.10.2021 /13.30		

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 15/10/2021 08:37:23

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
1	Cal. Griviței bl. K, L2, L3, J, L1 /5 bl./ J Grivița	Deficitar ÎNC	Parametrii insuficienti de furnizare a agentului termic	15.10.2021 /13.30
	Cal. Griviței bl. I, J, K /3 bl./ K Grivița	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.30
	Cal. Griviței bl. O, P, R, S; Str.Costache Marinescu imobil Nr. 9, 11, 29; Str.Octav Cocărăscu imobil Nr. 3, 5A, 7, 5, 6, 10, 12, 11, 16, 26, 34, 48A, 35, 39, 20, 42B, 50, 41B, 44, 22, 37, 28, 32; Str.Barițiu imobil Nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11,13. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 36,38; Str.Eclesiarhului imobil Nr. 8, 21; Str.Șoimăreștilor imobil Nr. 8; Str.Lugoj Nr. 46 / 4 bl.+ 59 imob./ R Grivița	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.30
	Cal. Griviței bl. 1B; Str.C-tin Disescu imobil Nr.7/ 1 bl+ 1 imob./148 Grivița	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.30
	Cal. Griviței bl. 3B, 2B, 4B / 3 bl./ 156 Grivița	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.30
	Cal. Griviței bl. 146; Str.Petre Tărușanu imob.Nr.3, 5, 11; Str.Disescu imobil Nr.2A, 2/ 1 bl+ 5 imob./146 Grivița	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.30
	Cal. Griviței bl. 150; Str.Depărățeanu Alexandru imob.Nr.4, 6/ 1 bl.+ 2 imob./150 Grivița	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.30
	Str.Hrisovului bl. 1, 2; Str.Pecetei bl. L2 / 3 bl./ Hrisovului	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.30
	Str.Mexic bl. 1, I3; Bd.Iancu de Hunedoara bl. 2, 3, I1; Str.Londra bl. 4; Str.Argentina bl. I2; Louis Blanc bl.I 1; Ilie Pintilie instituție / 8 bl+1 inst./1 Ilie Pintilie	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.30
	Str.Iacob Negruzzi imob.Nr.45 / 1 imob/ Iacob Negruzzi	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.30
	Str.Făurei bl. P11 / 1 bl./ P 11 Jiului	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.30
	Str.Dr.Felix bl. 18, 17, 17A, 19; Bd.Banu Manta bl. 19A; Str.Sava Hentia imob.Nr.6 / 5 bl.+1 imob./12-1 Mai	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.30
	Bd.Ion Mihalache bl. 1, 2, instituții / 2 bl.+ 2 instit./126-1 Mai	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.30
Bd.Ion Mihalache bl. 138, 140, 142 / 3 bl./ 140 – 1 Mai	Deficitar ÎNC	15.10.2021 /13.30		

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 15/10/2021 08:37:23

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
1	Cal.Griviței bl. 1, 2, 3; Str.Florilor bl. 1; Rucăr Nr.5 / 4 bl.+ 1 imob./2 Prefabricate	Deficitar ÎNC	Parametrii insuficienti de furnizare a agentului termic	15.10.2021 /13.30
	Cal. Griviței bl. 4; Str.C-tin Stere imob.Nr.10	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.30
	Cal. Griviței bl. 5; Str.Lainici imob.Nr.5	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.30
	Cal. Griviței bl. 6	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.30
	Cal. Griviței bl. 7,imob.Nr.7	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.30
	Str.Alexandru Popișteanu bl. 3, 2, 1 / 3 bl./ Popișteanu	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.30
	Str.Enescu Athanasie bl. 45, 47, 49, 51, 53, 55/ 6 bl./ Palazul Mare	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.30
	Str.Aviator Popișteanu Nr.46 instituție	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.30
	Str.Andrei Popovici bl. 8, 7, 8A, 7A, imob.Nr.67, 41; Str. Nicolae Constantinescu bl. 15A, 14, 14A, 16, 16A, 13, 15, imob.Nr.60; Str.George Călinescu bl. 17, 17A, 19A, 20B, 20A; Str.Ștefan Protopopescu bl. 3, 4, 2; imob.64; Str.Aricescu D.Constantin bl. 21, 20, Av. Darian Nr.27 / 21 bl.+ 5 imob./Radu Beller	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.30
	Bd.Ion Mihalache bl. C, E, H, B / 4 bl./Locuințe Steaua	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.30
	Cal. Griviței imob.Nr. 134-136 / 1 bl./ Sora	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.30
	Str.Sandu Aldea bl. 1, 2, 3, 4, 5, 6 / 6 bl./Sandu Aldea	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.30
	Str.Știrbei Vodă bl. 21A, 24A, 20B, 23A, 26A, 20C, 22A, 22B, 24B, 24C, 25C, 25D, 26B, 10F2, 10G, 26C, 23B; Str.Berzei bl. 25A, 25B; Cal. Plevnei bl. 10B, 10C, 10D, 10D2, 10E, 10F1 / 25 bl./Știrbei Vodă	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.30
Șos.Nicolae Titulescu bl. 14, 14A, 1A, 1, 13,imob.Nr.88A, 88; Bd.Banu Manta bl. 7, 1B, imob.Nr.5; Str.Rudeanu Teodosie bl. 15, 1C; Str.Petru Maior imob.Nr.10; Str.Valea Merilor imob.Nr.5 / 9 bl.+ 5 imob./ 1 Titulescu	Deficitar ÎNC	15.10.2021 /13.30		

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 15/10/2021 08:37:23

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
1	Șos.Nicolae Titulescu bl. 21, 20; Cal. Griviței bl. B; Str.Petru Rareș imob.Nr.19-21 / 3 bl.+ 1 imob./2 Titulescu	Deficitar ÎNC	Parametrii insuficienti de furnizare a agentului termic	15.10.2021 /13.30
	Șos.Nicolae Titulescu bl. 7, 10A, 9A+B, 8, 10, 6, 4, 2, 3; Str.Costin Miron bl. 5A+5B; Str.Alexandru Ioan Cuza imob.Nr.80; Str.Cernat Alexandru imob.Nr.24 / 10 bl.+ 2 imob./3 Titulescu	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.30
	Șos.Nicolae Titulescu bl. 23, 20, 21A, 21, 22 / 5 bl./9 Titulescu	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.30
	Str.Veronica Micle bl. M5, 1C, imob.Nr. 40, 38, 36Bis; Str.Dr.Felix bl. M4, A1, B1, C2,imob.Nr.53, 12; Șos.Nicolae Titulescu bl. 12, 11B, 11A; Str.Bradului bl. C2 / 10 bl.+5 imob./Veronica Micle	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.30
	Cal. Griviței bl. 4, 5, 6, 7, imob.Nr.222A; Lainici Nr.5; C-tin Stere Nr.10 / 4 bl.+ 3 imob./6 ACM	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.30
	Bd. Mărăști Nr. 17 Imobil Mihai Aurel	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.30
	Str. Baiculesti bl. B13, C13, A13, B9; Str. Faurei bl.C9, Vila 6;Str.Hrisovului Vila 2, Vila 3,Vila 4;/ 5 bl.+3 vile	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.30
	Str.Hrisovului bl.B3,C3,D3, H4, Vila 10, Vila 5, Vila 7B, Vila 9; Str Faurei Vila 7A/4 bl,+5 vile	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.30
	Str.Baiculesti bl D9, E13; Intr.Dridu bl.F13A, F13B; Str.Pajura Vila 17, Vila 18-19, Vila 25, Vila 27/ 4 bl.+4 vile	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.30
	Str.Faurei bl E3 ; Str.Pajurei bl.F3, G3 /3 bl.	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.30
	Str. Pajurei bl.G5, A5, F4;Str.Faurei Vila 11, Vila 12A, Vila 12B,Vila 13 / 3 bl.+4 vile	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.30
	Str.Pajurei bl.I3, H3, J3, Vila 23, Vila 24, Vila 30; Intr. Dridu Vila 26A, Vila 28, Vila 29 / 3 bl + 6 vile	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.30
	Intr.Dridu bl.L3, K3, M3 / 3 bl.	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.30
	Str.Baiculesti bl.A12	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.30
Str.Baiculesti bl.A1	Deficitar ÎNC	15.10.2021 /13.30		

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 15/10/2021 08:37:23

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
1	Str.Baiculesti bl.A2	Deficitar ÎNC	Parametrii insuficienti de furnizare a agentului termic	15.10.2021 /13.30
	Str.Baiculesti bl.A3	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.30
	Str.Faurei bl.P11	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.30
	Str.Jiului Nr.163 - Colegiu Tehnic Media, Camine	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.30
	Cal. Griviței bl. 4; Str.C-tin Stere imob.Nr.10 / Modul 4 Prefabricate	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.30
	Cal. Griviței bl. 7,imob.Nr.7 / Modul 7Prefabricate	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.30
	Cal. Griviței bl. 5; Str.Lainici imob.Nr.5 / Modul 5 Prefabricate	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.30
	Str.Mircea Vulcănescu Nr.2- - instituție	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.30
	Str. Witting Nr.42/ Modul	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.30
	Șos. Nicolae Titulescu Nr. 50-52-- instituție	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.30
	Str.Gherghel Vasile Nr.2- - instituție	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.30
	Str. Mircea Vulcănescu Nr. 88- - instituție	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.30
	Bd. Mărăști Nr. 17- Instituție	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.30
	Calea Plevnei Nr.142 - instituție	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.30
Str. Carol Knappe Nr.9 instituție - CAROL KNAPPE	Deficitar ÎNC	15.10.2021 /13.30		
2	Șos.Colentina bl.2, 1A, 1B, 3IRTA, 4IRTA, 7IRTA; Str.Mașina de Pâine bl.5, 6 IRTA, 50, 9IRTA; Str.Teiul Doamnei bl.8 IRTA/11 bl. / 7 IRTA	Deficitar INC/ACC		15.10.2021/16.00

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 15/10/2021 08:37:23

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
2	Str.Câmpul Moșilor bl.1; Șos.Colentina bl. 2, 3A1, 3A2, 4A, 4, 5; Str.Ziduri Moși bl.6/8 bl. / Ziduri Mosi	Deficitar INC/ACC	Alimentare deficitara din cauza manevrelor de echilibrare hidraulica a rețelei termice	15.10.2021/16.00
	Str.Inginerilor Tei bl.T31B, T30C, T30B, T30A; Str.Berechet bl.T31A; Str.Ghica Tei bl.T32, T33; Cămin.Studentesc/7 bl.+10 imobil / 3 Cheile Zănoagei	Deficitar INC		15.10.2021/16.00
	Str.Grigore Ionescu bl.T71, T75, T72, T59, T60; Str.Oteșani bl.T70, T73, T68, T67, T62; Al. Deleni bl.T69, T65, T63; Str.Sf.VasileTei bl.T74, T66, T64; Str.Maica Domnului bl.T56, T57, T58, T54, T55, T52, T53, T51, T50 ;Str.Alexandru cel Bun bl.T61/26 bl. / 4 Cheile Zănoagei	Deficitar INC		15.10.2021/16.00
	Str.Pâncota bl.12 NORD, 11 Nord, 13/3 bl. / 8 D-na Ghica	Deficitar INC		15.10.2021/16.00
	Str.Grigore Moisil bl. 13B, 7B, 7; Str.Lacul Tei bl. 14, 15A, 18, 16, 17, 13A, imob. nr.89-91, 77 ;Str.Opanez bl.15B/10 bl.+2 imobile / 13 Lacul Tei	Deficitar INC		15.10.2021/16.00
	Cămine Studenți , institutie /2 camine+ 1 institutie / ICB	Deficitar INC		15.10.2021/16.00
	Cal. Moșilor bl.36, 38, 42, 46, 48, 58, 32, 30A, 31A , 31C; Str.Ion Măiorescu bl.44 ;50 ;40, imob.Nr.37, 7; Str.Cenușăresei bl.50, 52; Str.Vaselor bl.34, imob.Nr.3A; Str.Traian bl.30 B, imob.Nr.254; Str.Mihai Eminescu bl.31B ,32/18 bl.+4 imobile/ 1 Moșilor	Deficitar INC/ACC		15.10.2021/16.00
	Cal. Moșilor bl.25A ,23, 20, 20Bis, 22A, 22C, 18,16 ,21, 21A ,19,17 ;imob.Nr.215A; Bd.Dacia bl.25B; Str.Traian bl.22B, 24; Str.Energiei imob.Nr.7, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22/15 bl.+10 imobile / 3 Moșilor	Deficitar INC		15.10.2021/16.00
	Cal. Moșilor bl. 47, 47Bis, 49-49A, 51Bis, 53, 55, 45, 45A, 43, 41, 39, 37, 33-35, imob.Nr.257; Str.Rovine bl. 51; Str.Ion Mosi bl. 57A, 57B; Str.Ardeleni bl. 39A/17 bl.+1 imobil / 4 Moșilor	Deficitar INC		15.10.2021/16.00
	Cal. Moșilor bl.55 Bis, 59A; Șos.Ștefan cel Mare bl.59B, 59B1, 77, 47; Str.Luncșoara bl.75, 63, 73; Str.Deda bl.79; Str.Rovine(fost Ion Mosi), bl.65, 67, Biserica – Ion Moși; Str.Făinari bl.69, 71 /14 bl.+1 instituție/ 5 Moșilor	Deficitar INC		15.10.2021/16.00
Cal. Moșilor bl. 9, 3, 1Bis, 1, 11, 11B, 15; Str.Cercului bl.5-7/9 bl. / 6 Moșilor.	Deficitar INC	15.10.2021/16.00		

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 15/10/2021 08:37:23

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
2	Cal. Moșilor bl.62, 58Bis, 54, 48Bis, 56, 60A; Șos.Mihai Bravu bl. 60C, 60B /8 bl/ 2 Moșilor	Deficitar INC	Alimentare deficitara din cauza manevrelor de echilibrare hidraulica a rețelei termice	15.10.2021/16.00
	Cal. Moșilor bl. 2, 4Bis, 6, 8, 10, 12, 14 ; Bd.Carol I bl. 2Bis/8 bl. / 7 Moșilor	Deficitar INC/ACC		15.10.2021/16.00
	Șos. Mihai Bravu bl. P7 /1bl/ P7 Foisor	Deficitar INC/ACC		15.10.2021/16.00
	Șos. Mihai Bravu bl. P7A/1 bl / P7A Foisor	Deficitar INC/ACC		15.10.2021/16.00
	Șos. Mihai Bravu bl. P8/1 bl / P8 Foisor	Deficitar INC/ACC		15.10.2021/16.00
	Șos Mihai Bravu bl. P7, P8, P7A; Str.Oborul Nou bl. P10/4 bl. / P10 Foisor.	Deficitar ACC/ÎNC		15.10.2021/16.00
	Cămine Studenți , institutie /2 camine+ 1 institutie / ICB	Deficitar INC		15.10.2021/16.00
	Str.Sf.Nicolae Tei bl.43,44; Str.Alexandru Cel Bun bl.34, 35, 42; Str.Teiul Doamnei bl.33,32,31,39,38,37,36,27; Str.Cristea Mateescu bl.35; Str.Petre Antonescu bl.28 ; Str.Sânzieni bl.30; Bd.Ghica Tei bl.41,40 /18 bl./ 2 Teiul Doamnei	Deficitar INC		15.10.2021/16.00
	Str.Teiul Doamnei bl.8, 9, 10, 21, 22, 1, 2; Str.Petre Antonescu bl.11, 12, 23, 24, 26; Intr.Rondul Bisericii bl.25; Str.Brașoveni bl.15, 17, 19, 16, 18, 20, 7, 4, 3; Str.Nada Florilor bl.14, 13, 5 ; Str.Lăptari Tei bl. 6/27 bl. / 1 Teiul Doamnei	Deficitar INC		15.10.2021/16.00
	Bd.Ferdinand bl. E1-E4,G1-G3,imob.Nr.125; Șos.Pantelimon bl. P2, 5D, 5C, 5A, 5B, P1; Str.Popa Lazăr bl. Adversa / 9 bl. + 1 imobil / Mecanica Fina	Deficitar ÎNC		Parametrii deficitari ACC/ÎNC din cauza manevrelor de echilibrare hidraulică a rețelei termice
	Șos.lancului.bl.103A,102C,102B,103B,102D,101A,101B,imob.Nr.43,45;Șos.Pantelimon.bl.102A,207,208A,101,208B,100; Str.Lt.Stanescu Gheorghe bl.208 ,institue / 14 bl. + 1 imobil + 1 institutie / 1 lancului	Deficitar ACC/ÎNC	15.10.2021/16.00	
	Șos.lancului bl.106C, 106B, 106A, 105B, 105D, 108, 107, imob.Nr.25, 15; Str.Sachelarie Visarion bl.118B, 119, 118A, 117C, imob.Nr.49-51; Str.Magura Vulturului bl.117B, 117A; Str.Cristescu Dima bl.105C / 14 bl. + 3 imobile / 2 lancului	Deficitar ÎNC	15.10.2021/16.00	
Șos.lancului bl.121, 120, G, 121A / 4 bl. / 5 lancului	Deficitar ACC/ÎNC	15.10.2021/16.00		

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 15/10/2021 08:37:23

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
2	Șos.Mihai Bravu bl.P3, P30A, 4, 4Bis, P14, P12, P15Bis, P15, P13; Al. Avrig bl.P4, P5, P6, P18Bis, P30, P18, P19Bis, P19; Str.Pictor Obedeianu imob.Nr.18 / 17 bl. + 1 imobil / 3 Vaselor	Deficitar ACC/ÎNC	Parametrii deficitari ACC/ÎNC din cauza manevrelor de echilibrare hidraulică a rețelei termice	15.10.2021/16.00
	Șos.lancului bl.114A, 113B, 115, 114B, 113A, 113C / 6 bl. / 4 lancului	Deficitar ÎNC		15.10.2021/16.00
	Str.Sachelarie Visarion bl.111B, 112B, 111A, 112A, 466,imob.Nr.11, 15, 39, 13A, 37, 17A; Str.Magura Vulturului bl.116A; Șos.lancului bl.110A, 109B , 109A , 112C, 110B, 112A ,imob.Nr.7A, 23; Str. Al. Zarandului bl.467, 468, 469; Str.Elev Stefanescu bl.462, 463, 464, 465, imob.Nr.10Bis, 10B; Str.Avrig bl.460, 461 / 21 bl. + 10 imobile / 3 lancului	Deficitar ÎNC		15.10.2021/16.00
	Șos.Pantelimon bl. A3, A2, A1, A4, 7A+7B, B1, B2; Str.Zambilă Ioniță bl. 33C, 7C, 7D; Str.Azotului bl. 33D / 11 Bl./ Cosmos Extindere	Deficitar ÎNC		15.10.2021/16.00
	Str.Matei Voievod bl.O1, O2, O3, D18; Șos.Mihai Bravu bl.V4, D23, D22; Str.Medic Zlătescu bl.V5, V6, D20, D21, D24, D19 / 12 bl. / D18 Mihai Bravu	Deficitar ÎNC		15.10.2021/16.00
	Al. Lungulețu bl.V1, V2, D14, V3 ; Str.Ilarie Chendi imob.Nr.44; Șos.Mihai Bravu bl.D25, D26 , D27 , D28; Str.Lt Constantin Zlatescu Nr.7A – institutul, bl D14 / 9 bl. + 1 imobil + 2 institutii / Ilarie Chendi	Deficitar ÎNC		15.10.2021/16.00
	Șos.Fundeni bl.38, 39B, 39A; Șos.Pantelimon bl.12, 44, 43, Parohia Ioan Botezatorul; Str.Delfinului bl.40, 42, institutie / 8 bl. + 2 institutii / 7 Pantelimon	Deficitar ÎNC		15.10.2021/16.00
	Str.Vatra Luminoasă Vila 71 A / 1 imobil / Vila 71A	Deficitar ACC/ÎNC		15.10.2021/16.00
	Str.Vatra Luminoasă bl.W1, W2, C1,imob.Nr.62, 79, 81, 83, 85, 87,64, 89, 97, 91-93, 91, 95; Str.Marinescu Dumitru bl.C2; Str.C-tin Tănase.imob.Nr.1, 5, 3, 9, 17, 13, 19; Str.Ruschița imob.Nr.2; Str.Claudian Laurențiu imob.Nr.42, 40, 53; Str.Niculescu Bazar imob.Nr.40, 42, 28, 32 ,44; Str. Paun- Pincio Ion imob.Nr.6 / 4 bl. + 29 imobile / C1 Vatra Luminoasa	Deficitar ÎNC		15.10.2021/16.00
Str.Siliștea bl.2, 4, 7, 9; Str.Lunca Florilor bl.3, 5, 10, 6, 14, 15, 11, 12, 17, 13; Str.Ziduri între Vii bl.6 ITB, 7 ITB, 8 ITB, 9 ITB, 10 ITB, 1; Str.Popa Nicolae bl.ABC, 1, 2, 3, 9, 10, 52, 53, 51, 50; Str.Râșnov bl.55, 62; Str.Vasile Stolnicu bl.60, 34-35, 61; Str.Cozia bl.75; Str.Turturea Paharnicu bl.74 / 37 bl. / 3 Colentina Socului	Opreire ÎNC	Remediere AVARIE canal distantă pe circuitul de încălzire DN 300	15.10.2021/16.00	

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 15/10/2021 08:37:23

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
3	Str. Baba Novac bl. R1,T1,T2,U1 /4 bl./U1	Deficitar ACC/ÎNC	Parametrii deficitari ACC/ INC din cauza manevrelor de echilibrare hidraulica a rețelei termice	15.10.2021/18.00
	Str. Prof. Dr. St. Nicolau bl. S1; Str. Baba Novac bl. S2, S3/ 3bl./ S1-S3	Deficitar ACC/ ÎNC		15.10.2021/18.00
	Str. Câmpia Libertății bl. 34A, 35A; Bd. Liviu Rebreanu bl. 49, 50, 50A; Str. Reconstructiei bl. 28 bis, 29, Str. Reconstructiei, Vila Oarga Nichifor/7 bl.+1 Imobil/ 7X	Deficitar ACC/INC		15.10.2021/18.00
	Str. Prof. Dr. Ștefan Nicolau bl. L1; Str. Ion Țuculescu, L2; Str. Baba Novac bl. M1, M2, M3, N1, N2/7 bl./ M1	Deficitar ACC		15.10.2021/18.00
	Str. 7 Drumuri bl. 36B, PM40A; Str. Cpt. Nicolae Licaret bl. PM41, PM42, PM43, 51, 33B; Str. Ion Țuculescu PM40/8 bl./1X	Deficitar ACC		15.10.2021/18.00
	Str. Brăilița bl. D9B, D9A/ 2 bl./ 4 Dudești	Oprire ÎNC	Remediere avarie canal distanta	15.10.2021/18.00
4	Str.Aleea Nisei bl.I 15;Str. Aleea Terasei bl.R12B,R12A;Str. Bd.Alexandru Obregia bl.I2C,M1,R13B,M5,M6,M7,M8,I , M2, R13A,I 1,R14,I 2 B, I2 A; Str.Emil Racoviță bl.U1,R18,R1/instituti /20 bl. + 1 Institutie / 1 Bis Zona I	Deficitar ACC/INC	Parametrii deficitari ACC/ÎNC din cauza manevrelor de echilibrare hidraulică a rețele termice	15.10.2021/13.00
	Bd.C-tin Brâncoveanu bl.28,27; Str.Cricovul Sărat bl.13,14,12,11,N27; Str.Nițu Vasile bl.10,11V,25,26; Str.Rezonanței bl.12V,13V,N26 sc.1-6,7,8,14V/ 15 bl. / 2 Nițu Vasile	Deficitar ÎNC		15.10.2021/13.00
	Str.Anghel Moldoveanu bl.A1; Str.Ilie Oprea bl.L1,L3; Str.Orăștiei bl.2A,L4; Str.Persani bl.L2; Str.Tudor Gociu bl.C4 sc.2; B sc.1,2+3;C sc.1+3,2; 1/ 10 BL / Tudor Gociu	Deficitar ACC/ÎNC		15.10.2021/13.00
	Str.Alunișului bl.11B,11A; Str.Anton Colorian bl.9A; Șos.Olteniței bl.6A sc.3,4,5;7A,11C; Str.Radului bl.8A,10A; Str.Stoian Militaru bl.7B, 6A sc.1,2/ 10 bl. / 2 Oltenița Placare	Deficitar ACC/ÎNC		15.10.2021/13.00
	Bd.C-tin Brancoveanu bl.M6; Str.Raul Mara bl.M5,M4/ 3 bl. / 6 Zona II	Deficitar ÎNC		15.10.2021/13.00

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 15/10/2021 08:37:23

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
4	Str.Cap.Dinu Paraschiv imob.Stănescu; Bd.C-tin Brâncoveanu bl.30,29; Str.Cricovul Dulce bl.N16,N21,N17,18,15,16,17,N19,N18; Str.Dona Diana Alexandra bl.19,32,N18; Str.Rezonanței bl.15+16; Str.Secuilor bl.21,22; Str.Urucu Adrian bl.20 sc.A,B+C;31,N17/institutie / 20 bl. + 1 Imobil / 3 Nițu Vasile	Deficitar ACC	Parametrii deficitari ACC/ÎNC din cauza manevrelor de echilibrare hidraulică a rețelei termice	15.10.2021/13.00
	Șos.Giurgiului bl.C,K,E,B,F; Str.Soimuș bl.L/ institutie/ 6 bl. + 1 Institutie / 2 Giurgiu	Deficitar ACC/ ÎNC		15.10.2021/13.00
	Str.Alunișului bl.1; Str.Ghimpați bl. 1T,3,8T,2T,2,3T; Șos.Giurgiului bl.G,N,O,9T,4; Intr.Targu Frumos bl.4T,7,5,6/ 16 bl. / Livada Noua	Deficitar ACC/ÎNC		15.10.2021/13.00
	Str.Ghiță Adamescu bl.4E; Str.Laloșu bl.3B,2E,3A; Șos.Olteniței bl.2C,2D,3C,3D,3E,4A,4B,4C,4D,5A,5B,5C,5D,5E,2A,2B; Str.Pometului imob.nr.41/ 20 bl. + 1 Imobil / 3 Oltenița Placare	Deficitar ÎNC		15.10.2021/13.00
	Str.Alunișului bl.12 C sc.1,2+3; bd.C-tin Brâncoveanu bl.12B,12A,B1 sc.1,2,3,4; B2; Str.Împăratul Traian bl.B1A,B12/ 7 bl. / 4 Oltenița Placare	Deficitar ÎNC		15.10.2021/13.00
	Str.Bd.C-tin Brâncoveanu bl.B3,B4,B5;B7; Str.Împăratul Traian bl.B11,B9,B8,B10/ 8 bl. /5 Brancoveanu	Deficitar ÎNC		15.10.2021/13.00
	Bd.Alexandru Obregia bl.10-14,16; Str.Podarului bl.F1,F3; Str.Râul Mara bl.E1,M2; Str.Târnava Mică bl.M3; Str.Vatra Dornei bl.F5,A14,F2,E2,M1,E3,E5,F4,E4/ 16 bl. / 5 Zona II	Deficitar ÎNC		15.10.2021/13.00
	Str.Emil Racoviță bl.R23,R6,U3,I 13, R9; Str.D-tru Petrescu bl.S1,A15,A14; Str.Ornamentului bl.E7; Str.Raul Sadului bl.R22/ 10 bl./ 3 Zona I	Deficitar ÎNC		15.10.2021/13.00
	Al.Ciceu bl.5B,E13,E14,R10,E12; Bd.Alexandru Obregia bl.O3; Str.Aliorului bl.E11; Str.Străduinței bl.O4 / 8 bl./ 5 Zona I	Deficitar ÎNC		15.10.2021/13.00
	Str.Aliorului bl.A9,A10,A8,A6,A7; Str.Ciceu bl.A13,I 66; Str.D-tru Petrescu bl.A17; Str.Raul Sadului bl.PE5; Str.Somesul Cald bl.D10,PE4; Str.Targu Magurele bl.S2/ 12 bl. / 6 Zona I	Deficitar ÎNC		15.10.2021/13.00
Str.Abator bl.95; Str.Bran bl.92,93,89; Str.Cuza Voda bl.88; Str.Plugarilor bl.94,91; Str.V.V.Stanciu bl.90B; Calea Văcărești bl.87;86,85 B,85A/ 12 BL / Plugarilor	Deficitar ACC	15.10.2021/13.00		
Str.Cărămidarii de Jos bl.76 sc.A,B;48,75; Str.Cuza Vodă bl.69A; Str.Pionierilor bl.51; Str.Piscului bl.78,77 sc.A,B;49 sc.A,B;50 sc.A;81,80,78, Biserica Cărămidarii de Jos ; Bd.Tineretului bl.50 sc.B;52 sc.1,2; Calea Văcărești bl.69B,70B,84,83/ 18 bl. + 1 Imobil / 3 Tineretului	Deficitar ACC/ ÎNC	15.10.2021/13.00		

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 15/10/2021 08:37:23

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
4	Str.Șos.Olteniței bl.6,5 ,4/ 3 bl. / 1 Oltenița Placare	Deficitar ÎNC	Parametrii deficitari ACC/ÎNC din cauza manevrelor de echilibrare hidraulică a rețelei termice	15.10.2021/13.00
	Str.Baltita bl.B18 sc.1+3,2; 19 sc.1; B19 sc.2,3; bd.C-tin Brâncoveanu bl.B15 sc.1,2,3+4; B16,B17 sc.1,2,3; B14 sc.1-4,5; str.Păduroiu bl.B24,B23 sc.1,2,3+4; B25,B22A; Str.Pomârla bl.B20 sc.1,2,3,4,5; B 21 sc.1,2,3; B22 Str.Secuilor bl.B17A/ 15 bl. / 6 Brâncoveanu	Deficitar ÎNC		15.10.2021/13.00
	Bd.Alexandru Obregia bl.OD1,2B,2A,M1,OD2/ 5 bl. / Metalurgiei	Deficitar ÎNC		15.10.2021/13.00
	Al.Ciceu bl.D11,D12,E10; bd.Alexandru Obregia bl.35,35A,O1; Str.Aliorului bl.D13; Str.D-tru Petrescu bl.A16; Str.Somesul Cald bl.O2/ 9 bl. / 7 Zona I	Deficitar ACC/ ÎNC		15.10.2021/13.00
	Bd.Alexandru Obregia bl.2A/ 1bl. / 2 A Metalurgiei	Deficitar ÎNC		15.10.2021/13.00
	Str.C-tin Manescu bl.6-7,8,Comunitatea Musulmana; Str.Darstelor imob.nr.3; Str.D-tru Botez bl.Plomba12; Str.Nicolae Galea bl.10; Str.Pieptanari bl.5 sc.A,B; Str.Scarlat Otulescu bl.9; Str.Serban Voda bl.B3,11 sc.A;3A,2; Șos.Viilor bl.4AB/ institutie/ 11 bl. + 1 Imobil + 1 Institutie / Pieptănari	Deficitar ACC/ ÎNC		15.10.2021/13.00
	Str.Huși bl.PA1,PA2; Șos.Olteniței bl.3,13,2,14,1,1,Parohie; Str.Tache Gheorghe bl.17/ 9 bl.+ 1 Imobil / 17 Dolhasca	Deficitar ÎNC		15.10.2021/13.00
	Str.C-tin Rădulescu Motru bl.1,35 sc.A+C,B; Str.Cuza Voda bl.37A; Bd.Gheorghe Șincai bl.2 sc.1+2,3,4; Str.Mocancuței imob.nr.12; Str.Trestiana bl.3/ 5 bl. + 1 Imobil / Șincai	Deficitar ACC		15.10.2021/13.00
	Bd.Libertății bl.A1 sc.5+4,3,1+2,2; 114 sc.1,2;113,118,A2,116 sc.1,2;117,115; bd.Regina Maria bl.119 sc.1,2 / 9 bl. / Izvor Coșbuc	Deficitar ÎNC		15.10.2021/13.00
	Str.George Cosbuc bl.P5B,P5B, Expo 54,5D; P-ta Unirii bl.5B,7B,7C,7C Marchand, 7A Marchand,6 ; 2 Unirii,A,B,C;5A,5 B sc.II,8A,5C,8B sc.II,8C sc.2;7A sc.1/ institutie/17 bl. + 1 Institutie / V.S.Sud	Deficitar ACC/ ÎNC		15.10.2021/13.00
Str.Cornetului bl.20 sc..Padeșu 1,2; Str bl.1sc.1,2,3; Str.Ștefan Dumitrescu bl.2 sc.1+2,3; Str.Șura Mare bl.1A,1B / 6 bl. / 1 Stoian Militaru	Deficitar ÎNC	15.10.2021/13.00		

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 15/10/2021 08:37:23

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
4	Str.Bălțița bl.B33,B37,B26,B28,B34,B35; Str.Husi bl.B36,B35 sc.3, B32; Str.Paduroiu bl.B27 sc.4;B30; Str.Secuilor bl.B27 sc.1,2,3;B29,B31/ 14 bl./ 8 Brâncoveanu	Deficitar ÎNC	Parametrii deficitari ACC/ÎNC din cauza manevrelor de echilibrare hidraulică a rețelei termice	15.10.2021/13.00
	Bd.Gheorghe Șincai bl.30A,30; Str.Maria Tănase bl.29,28/ 4 bl /Norilor	Deficitar ACC		15.10.2021/13.00
	Str.C-tin Rădulescu Motru bl.27A, 21,34; Str.Cuza Voda bl.27B,28; Str.Mocancuței imob.nr.1,3;Str.Poenaribl.13,12;Bd.Tineretului bl.A3,Z4,A4,Z5,A5,Z6,A6,Z7,Z2,A2,Z3 ; Str.Tohani bl.29,30,33,31;Str.Trestiana bl.16,32,14,15,8A,8B,9,10,11 / institutie/31 bl. + 1 Imobil + 1 Institutie / 1 Tineretului	Deficitar ÎNC		15.10.2021/13.00
	Str.Albinelor bl.32; Str.C-tin Rădulescu Motru bl.36 sc.1;35 sc.1,2;34,33 sc.1+2,3; Str.Cuza Vodă bl.22-24,46; Str.Pionierilor bl.18,38,39; Str.Piscului bl.47 sc.A,B;42,41,40; Bd.Tineretului bl.19 sc.A,B;37; Str.Trestiana bl.17,23,20; Str.V.V.Stanciu bl.31; Str.Visana bl.45,25,44,26,43,36 sc.2 / 26 bl. /2 Tineretului	Deficitar ÎNC		15.10.2021/13.00
	Aleea Tebea bl.D13,103,102,101,D10,D11A,D12; Bd.C-tin Brâncoveanu bl.M1/1 ,M2/3,M2/4; Str.Huedin bl.A12; Str.Izv.Crișului bl.A1,D1,A2,A3; Str.Izv.Mureșului bl.A11,D22,D9; Str.Izv.Rece bl.14 A+B; Str.Izv.Trotusului bl.D24,D14,D15 / 22 bl. / 2 Zona V	Deficitar ÎNC		15.10.2021/13.00
	Str.Costila bl.P1,P2,P5; Str.Luica bl.M1; Str.Resita bl.P4; Str.Ucea bl.P3,P4 Str.Costila bl.P9 sc.1,2; P5,P6; Str.Ucea bl.P11,P7,P10,P9,P12,P8 sc.3,1+2Str.Luica bl.M2,M4,M3,M4Bis,M5,M6, IV/ 1A; Str.Reșita bl.M1; Str.Ucea bl.IV/2; Str.Uioara bl.IV /1B,IV/1C sc.B,IV/1 sc.A,M2/ 29 bl. / Luica	Deficitar ÎNC		15.10.2021/13.00
	Str.Almașul Mare bl.B2,B9; str.Almașul Mic bl.B6,B10,B11,B8,B7; Str.Gradistea bl.B3,B14,B1,B4,B13 Str.Almașul Mare bl.B18,B16; Str.Almașul Mic bl.B17,B12; Str.Moldoveni bl.B20,B19/ 18 bl. / Almașul Mare	Deficitar ÎNC		15.10.2021/13.00
	Str.Călinești bl.81,15,14,12,13,11; Șos.Giurgiului bl.2B,2A ;1; Str.Grădiștea bl.87,86; str.Tatulești bl.20,18,84,83,82,85/ 17 bl. / 6 Vifornița	Deficitar ÎNC		15.10.2021/13.00
	Str.Mitropolit Dosoftei imob.nr.6; Str.Șerban Vodă bl.13,14,15,imob.nr.168/ 3 bl. + 2 Imobile / 2 Șerban Vodă	Deficitar ACC/ ÎNC		15.10.2021/13.00
Str.Aliorului bl.R8; Str.Ornamentului bl.D7,E9 sc.1+2,3; E8; Str.Raul Sadului bl.A12,A11,R7; Str.Raul Târgului bl.D9,D8/ 9 bl. / 3 Bis Zona I	Deficitar ÎNC	15.10.2021/13.00		

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 15/10/2021 08:37:23

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
4	Bd.Alexandru Obregia bl.R6,R1,R2,R4,R5,R14; Str.Covasna bl.E2,A2,A3,F3,F5,F2,A4,A5,E4,E1,F1,E3,F4 / 19 bl. / 1 Zona II	Deficitar ÎNC	Parametrii deficitari ACC/ÎNC din cauza manevrelor de echilibrare hidraulică a rețelei termice	15.10.2021/13.00
	Str.Padeșu bl .2E, 4E; Str.Laloșu bl. 3B, 2E, 3A; Șos.Olteniței bl. 2C, 2D, 3C, 3D, 3E, 4A, 4B, 4C, 4D, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 2A, 2B; Str.Pometului imob.Nr.41/20 bl.+1 imob./ 3 Oltenița Placare	Oprire ÎNC	Remediere AVARIE in Punctul Termic Sos. Oltenitei Nr. 6	15.10.2021/14.00
5	Str. Toporași bl. 1/ 1 bl. / Modul Toporași	Oprire ACC/ÎNC	Lucrări înlocuire conductă rețea primară	25.10.2021/ 24.00
	Str. Dumbrava Nouă bl.M17, M28, M80, M81, M82; Str.Caporal Miscă Petre bl.M18, M19, M20, M22; Str. Modoran Ene bl. M91, M92, M94; Str.Caporal Ivan Anghelache bl. M21, M25, M26, M27; Str.Mărgeanului bl.M23, M23A, M24 / 19 bl./ 6 Mărgeanului	Deficitar ÎNC/ACC	Parametrii deficitari ACC/INC din cauza manevrelor de echilibrare hidraulică a rețelei termice	15.10.2021/12.00
	Str. Buzoieni bl. M38, M39, M40, M41, M76, M77; Str. Cap. Anghelache Ivan bl.M29, M30, M31, M32, M33, M34; Str. Dumbrava Nouă bl. M78, M79; Str. Mărgeanului bl. M35, M36, M37; Str. Soldat Modoran Ene bl. M93A, M93B/ 19 bl./ 7 Mărgeanului	Deficitar ÎNC/ACC		15.10.2021/12.00
	Str. Dobrun bl. M57, M58; Str. Glicinelor bl. M51, M52, M53, M55; Str. Buzoieni bl. M43, M46, M47, M48, M72, M73, M74; Str. Topolnița bl. M44, M45, M54; Str. Mărgeanului bl. M49, M50/ 19 bl./ 8 Mărgeanului	Deficitar ÎNC		15.10.2021/12.00
	Str. Bârcă bl.M103, M105, M106, M107, M107A, M108, M160, M161, M179A, M186, M104; Str. Bârnova bl. M110, M 111A, M111B, M111C, M113B, M113C, M163, M164, M187; Str. Dumbrava Nouă bl. M109, M109A, M165; Str.Focșani bl.M181, M182, M188; Str.Iancu Jianu bl.M180; Str.Mărgeanului bl. M100, M101, M102; Str. Sold. Modoran Ene bl. M162, M169, M174, M179, M185, M191/ 36 bl./ 9 Mărgeanului	Deficitar ÎNC		15.10.2021/12.00
Str. Bârnova bl. M115, M116, M117, M118, M119, M120, M120A; Str.Crăișorului bl. M134B, M135A, M135B, M135C; Str.Dumbrava Nouă bl. M121, M122A , M133, M134A; Str.Sold. Ilie Mihail bl. M122B, M123A, M123B, M123C, M127, M128, M129, M130, M131, M132, M132A; Str. Mărgeanului bl. M112, M113, M114, M124, M125, M126/ 32 bl./10 Mărgeanului	Deficitar ÎNC	15.10.2021/12.00		

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 15/10/2021 08:37:23

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
5	Str. Petre Ispirescu bl. M137, M138, M140, M198, M198A, M199, M217, M210, M211, M212, M214, M215, M216, M213; Str. Cobadin bl. M200, M201, M202, M209; Str. Dumbrava Nouă bl. M141, M142, M197, M206, M207, M208A, M208; Str. Crăișorului bl. M136, M143A, M143B; Str. Iancu Jianu bl. M204, M205, M203/ 31 bl./ 11 Mărgeanului	Deficitar ÎNC	Parametrii deficitari ACC/INC din cauza manevrelor de echilibrare hidraulică a rețelei termice	15.10.2021/12.00
	Str. I. Urdăreanu bl. P22, P23, P28, P29, P40, P41, P42, P45; Str. Ioniță Cegan bl. P17, P24A, P25A, P26, P27; Cal. 13 Septembrie bl. P34, P35, P36, P43, P44; Șos. Panduri bl. P18, P19, P20, P21, P30, P31, P32, P33, institutie; Str. Ioviță bl. P24, P25 / 28 bl.+1 institutie/ 1 Panduri	Deficitar ÎNC		15.10.2021/12.00
	Șos. Panduri bl. P7, P8, P9, P10, P2, P2A, P3, P3A, P1, P1B, P1A; Str. Ioviță bl. P13, P13A, P14, P12, P11; Str. Progresului bl. P52; Str. Frunte Lată bl. P14A, P5, P16, P15, P6, P4; Str. Buturugeni bl. P1C, P1D; Str. Gârbea Ion bl. P2C, P2B/ 27 bl./ 2 Panduri	Deficitar ÎNC		15.10.2021/12.00
	Str. Petre Ispirescu bl. 49; Cal. Rahovei bl. 57, 57A, 59, 67; Str. Sg. Ghe. Iorga bl. 53, 53A, 55, 55A, 59A, 59B; Al. Bărbătești bl. 58; Str. Sg. Ghe. Donici bl. 65, 71/ 14 bl./ 1 Rahova	Deficitar ÎNC		15.10.2021/12.00
	Str. Bârcă bl. M184, M189, M190, M194; Cal. Rahovei bl. 31, 37, 43 -43A, 43B, Vila Lungu Smaranda; Str. Focșani bl. M178, M183, M193, M195, M196; Str. Iancu Jianu bl. M176, M177, M192; Str. Petre Ispirescu bl. 40, 41, 42A, 42B, 47/ 21 bl.+1 imob/ 2 Rahova	Deficitar ÎNC		15.10.2021/12.00
	Cal. Rahovei bl. 10A, 10B, 16, 20A, 20B; Str. Modoran Ene bl. 10C; Str. Probeagului bl.25; Al. Rădășeni bl. 14, 17, 19, 22, 27, Imobil Dan Alexandru/ 12 bl.+1 imob./ 3 Rahova	Deficitar ÎNC		15.10.2021/12.00
	Cal. Rahovei bl. 11, 11A, 13, 28, 26, 30, 30A, Imobil Ioniță; Str. Cap. Iliina bl. 11B, 13A; Str. Oltina bl.23, 27, 28, 28B; Str. Pecineaga bl. 23A, 23B, 25, 26, 28A, 28C, 29C; Str. Sg. Scarlat bl.12; Str. Slt. Popa bl. 13B, 13C, 15, 15A, 15B ; Str. Vicina bl.29, 29A, 29B, 32, 33, 37, 38/ 34 bl.+1imob./ 4 Rahova	Deficitar ÎNC		15.10.2021/12.00
	Cal. Rahovei bl. 44, 44A, 52, 66; Str. Dumitrescu Vasile bl.66C; Str. Dunăvăț bl.63, 66D, 45A, 45B, 45C; Str. Frecăței bl.35; Str. Malcoci bl. 36, 45, 46; Str. Pictor Dan Mihail bl.62, 67; Str. Pictor Lecca bl. 66E; Str. Sălaj bl.34, 62A, 62B; Str. Telița bl.66A, 66B, 67A, 70, institutie / 24 bl.+1 institutie / 6 Rahova	Deficitar ÎNC		15.10.2021/12.00

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 15/10/2021 08:37:23

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
5	Calea Ferentari bl. 70A,70B,70C, 117, 117A, 119 A, 119B, 119D;Str. Dunavaț bl. 57, 58, 59, 60, 60A, 61, 61A, 65; Șos. Sălaj bl. 50A, Str. Telita bl. 66A, 116, 119C,120, 121, 122A, 122B, 52A, 56; Aleea Pricopani bl. 51/ 27 bl./ 1 Sălaj	Deficitar ÎNC	Parametrii deficitari ACC/INC din cauza manevrelor de echilibrare hidraulica a rețelei termice	15.10.2021/12.00
	Str. Cartojani 53A, 55A; Str. Dunăvăț bl. 49C, 49D, 49E, 51A; Str. Pecineaga bl. 46, 47A; Al. Sălaj bl. 47, 48, 49, 50, 55, 53/ 14 bl./14 bl./ 2 Sălaj	Deficitar ÎNC		15.10.2021/12.00
	Str. Petre Păun bl. 69D, 69C; Str. Sg. Turturică bl.70A, 70B; Str. Șos. Sălaj bl. 68, 69A 69B/ 7 bl./ 3 Sălaj	Deficitar ÎNC		15.10.2021/12.00
	Cal. Ferentari bl. 125, 123, 124, 124A, 126; Șos. Sălaj bl. 58A, 126A, 128B; Str. Tulcea bl. 126B/ 9 bl./ 4 Sălaj	Deficitar ÎNC		15.10.2021/12.00
	Str. Spătaru Preda bl. 97A, 129,129A; Cal. Ferentari bl. 126B, 95, 96, 97, 129B/ 8 bl./ 6 Sălaj	Deficitar ÎNC		15.10.2021/12.00
	Str. Maria Cuntan bl. S40, S42, S43, S44;Str. Aurel Ciurea bl. S41; Str. Samuil Vulcan bl. S45/ 6 bl./ 3 Sebastian	Deficitar ÎNC		15.10.2021/12.00
	Str. Ileana Cosânzeana bl. S31, S35, S36; Str. Făt Frumos bl. S29; Str. Mihail Sebastian bl. S30, S32, S33, S34/ 8 bl./ 6 Sebastian	Deficitar ÎNC		15.10.2021/12.00
	Str. Novaci bl. S9, S9A, S15, S23;Str. Mihail Sebastian bl. S6, S7, S8, S10, S10A, S11, S12, S13, S14, S20, S21; Str. Dumbrava Nouă bl. S16, S17, S18, S19, S22/ 20 bl./ 7 Sebastian	Deficitar ÎNC		15.10.2021/12.00
	Str. Cobadin bl. P14, P19A, P19; Str. Făt Frumos bl. P6, P12, P11A, P13, P15, P16; Str. Ileana Cosânzeana bl. P1, P2, P7, P8, P9, P10, P11; Str. Petre Ispirescu bl. P1A, P6/ 18bl./ 1 Petre Ispirescu	Deficitar ÎNC		15.10.2021/12.00
	Str. Novaci bl. P55, P52; Str. Dumbrava Nouă bl. P3, P47; Str. Moțoc bl. P48, P56, P53, P54, P55; Str. Elev Popovici Nicolae bl. P51, P49, P50/ 12 bl./ 2 Petre Ispirescu	Deficitar ÎNC		15.10.2021/12.00
	Str. Sg. Maj. V. Topliceanu bl. P42B, P42A; Str. Sg. Maj. Nedeleanu bl. P40; Str. Petre Ispirescu bl. P22B, P22C, P22; Str. Moțoc bl. P21A2, P21A1; Str. Dumbrava Nouă bl.P22A,P21B, P25, P41; Str. Cobadin bl. P21C1, P21C2, P24; Str. Popovici Nicolae bl. P42/ 16 bl./ 3 Petre Ispirescu	Deficitar ÎNC		15.10.2021/12.00
	Str. Novaci bl. P78A, P60, P57, P61, P65; Str. Dorneasca bl. P78 , P58, P62, P59, P63; Str. Lacul Plopului bl. P75/ 11 bl./4 Petre Ispirescu	Deficitar ÎNC		15.10.2021/12.00
Str. Mihail Sebastian bl. S4, S5; Str. Sg. Major Nedeleanu bl. P76; Str. Conțești bl. P83; Str. Dorneasca bl. P79, P80; Str. Dorneasca 7A institutie / 7 bl.+1 institutie/ 5 Petre Ispirescu	Deficitar ÎNC	15.10.2021/12.00		

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 15/10/2021 08:37:23

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
5	Str. Sg. Maj. I. Nedeleanu bl. P33, P34, P35, P39; Str. Vasile Topliceanu bl. P37, P31, P32, P38, P36, P38A/6 Petre Ispirescu/ 10 bl./ 6 Petre Ispirescu	Deficitar ÎNC	Parametrii deficitari ACC/INC din cauza manevrelor de echilibrare hidraulica a rețelei termice	15.10.2021/12.00
	Str. Lacul Plopului bl. P64; Str. Dorneasca bl. P72; Str. Vasile Topliceanu bl. P66, P67; Str. Petre Ispirescu bl. P71A, P72B/ 6 bl./ 7 Petre Ispirescu	Deficitar ÎNC/ACC		15.10.2021/12.00
	Cal. 13 Septembrie bl. 48, 48A, 50, 52-54, 56, 58, 60, 60-62; Str. M. Cioranu bl. 66, 68, 70/ 12 bl./ 1/13 Septembrie	Deficitar ÎNC		15.10.2021/12.00
	Str. Sirenelor bl. 117; Str. Sabinelor bl.113, 115, 119, 121; Cal. 13 Septembrie bl. 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 123, 125, 127, 129; Str. Tudor Vladimirescu bl. 131,133,135/ 22 bl./ 2/13 Septembrie	Deficitar ÎNC		15.10.2021/12.00
	Str.Uranus bl. U8, bl. 53; Str.Ion Creangă bl. 87, 89, 91, institutii; Cal. 13 Septembrie bl. 55-57, 59-61, 63, 65-67, 69 71, 73-75, 77ABC,79 ,81, 83, 85/ 17 bl.+2 institutii/ 3/13 Septembrie	Deficitar ÎNC		15.10.2021/12.00
	Str. Drumul Sării bl. A40, A41, A42, A48, A49; Al. Craiovița bl. A30, A50, A51; Al. Platanului bl. A29, A31, A32, A43, A44, A45, A46, A47; Str. Lt. Col. C. Marinescu bl. A36, A37, A38, A39; Str. Sebastian bl. A28, A33, A34, A35/ 24 bl./ I.Drumul Taberei	Deficitar ÎNC/ACC		15.10.2021/12.00
	Str. Zamfir Olaru bl. 81C, 79; Str.Alex Locușteanu bl.77A, 77B, 77C, 77D, 80; Cal. Ferentari bl. 75, 75A, 83, 83A; Str. Vedea bl.82; Str.Tutunari bl. 76ABC, 76, 90, 90AI, 90AII; Cal. Rahovei bl. 72, 72A, 73, 81A, 81B/ 22 bl./ 2 Ferentari	Deficitar ÎNC		15.10.2021/12.00
	Tutunari bl.87A, 87B; Str. Str. Năsăud bl. 84,130, 86D, 86C, Cămin Militar; Cal. Ferentari bl. 94; Str. Vedea bl. 86A, 86B, 87E, 91, 92, 93A, 114; Str. Zamfir Olaru bl. 78, 86E, 87C, 87D/ 18 bl.+1 imobil/ 3 Ferentari	Deficitar ÎNC		15.10.2021/12.00
	Str. Baltagulului - institutie; Str. Nabucului Nr.18 - institutie /2 institutii / Năbucului	Deficitar ÎNC		15.10.2021/12.00
	Șos.Panduri bl. A, AC, C, D, instituții/ 4 bl.+2 institutii / MFA Panduri	Deficitar ÎNC		15.10.2021/12.00
Str. Nic. Paulescu bl. 59 A / 1 bl. / Modul Paulescu	Deficitar ÎNC	15.10.2021/12.00		

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 15/10/2021 08:37:23

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
5	Str. Doina bl. 12, 17, 18; Str. Sg. Constantin Mușat bl. 14, 16; Str. Sg. Maj. Florea Blejan bl. 13, 15; Str. Spătaru Preda bl. 11, 19 / 9 bl./ Doina	Deficiar ÎNC	Parametrii deficiitari ACC/INC din cauza manevrelor de echilibrare hidraulică a rețelei termice	15.10.2021/12.00
	Str. Malcoci bl. 38, 39, 40; Al. Pricopani bl. 7,8, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 33, 34, 35, 36; Str.Al. Sălaj bl. Z4, Z5, Z10, 15, 21, 37, 41; Str.Al. Vicina bl. 1, 2, 3, 6, 9/ 30 bl./ Vicina	Deficiar ÎNC		15.10.2021/12.00
	Cal. 13 Septembrie bl. T1B, T1C, T2B, T2C, T3, T3A; Bd. Tudor Vladimirescu bl. T4, T5, T6/ 9 bl./ Tudor Vladimirescu	Deficiar ÎNC		15.10.2021/12.00
	Șos. Giurgiului bl. 5, 6, 7; Str.Toporași bl. 15; Str. Podul Giurgiului bl. 17, 18/ 6 bl./ 6 Farado	Deficiar ÎNC/ACC		15.10.2021/12.00
	Str. Vigoniei bl. 10, 10Turn, 14Turn; Str. Podul Giurgiului bl.9, 14/ 5 bl./ 9 Farado	Deficiar ÎNC		15.10.2021/12.00
	Str. Măgurei bl. D1; Șos. Giurgiului bl. A, H1, H2; Str. Ștefan Vodă imobil Decu Aurel; Str. Verigei bl. 1, 2, Z 3, Z5/ 8 bl.+ 1 imob./ 1 Giurgiu	Deficiar ÎNC/ACC		15.10.2021/12.00
	Bd. Libertății bl. 102, 103, 104; Bd. Națiunile Unite bl. 104, 105, 106, 107, 108, 108A, 109, 110; Spl. Independenței bl. 101; Str. Sapiței bl. 103A/ 13 bl./ 103A	Deficiar ÎNC		15.10.2021/12.00
	Str. Vigoniei bl. 1, 8, 15; Al. Podul Giurgiului bl. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12,13; Str. Giurgiului bl. 16/ 15 bl./Giurgiu - Farado	Deficiar ÎNC/ACC		15.10.2021/12.00
	Str. Pecineaga bl. 17C, 23, 24; Str. Cap. Ilna bl. 3B, 3C, 14, 21, 21A; Str. Cap. Preda bl. 3E, 19; Str. Soldat Croitoru bl. 2, 3, 4, 8, 9, 9A; Str. Lt. Câmpeanu bl. 18, 18A, 18B, 15, 15A; Str. Soldat Ion Cindea bl. 22, 21B; Str. Slt. Popa bl. 17, 17A, 17B, 20, 23A REZILIAT 21 – Sc. 1, 2; Str. Amurgului institutie / 28 bl.+1 institutie/ Soldat Croitoru	Deficiar ÎNC		15.10.2021/12.00
	Șos. Alexandriei bl. 1, 12, imobil; Al. Costinești bl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Str. Pucheni bl. 2, 3/ 13 bl.+1 imob./ Garoafei	Deficiar ÎNC		15.10.2021/12.00
Str. Mihail Sebastian Nr.136 bl. V85, V86, V 87, V88, V89, V90, V91/ 7 bl./ 5 Lira	Deficiar ÎNC/ACC	15.10.2021/12.00		
6	Str. Ion Manulescu bl.123, 12B, 131, 124, 129; Str. George Calboreanu bl. 125, 126; Str. Odgonului bl. 134, 132; Str . Moinești bl. 134A, 130, 127/12 bl./ 3A Placare	Deficiar ÎNC	Parametrii insuficienti de furnizare a agentului termic	15.10.2021/24.00

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 15/10/2021 08:37:23

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
6	Str. Zorelelor bl. 8A, 9A, M10, M11, M12, M13, 43S14, 44S14, 45S14; Str. Răsăritului bl.M9; Str. Timonierului bl. 16A, 40S14, 41S14; Bd. Iuliu Maniu bl. 10A, M14, OD16, 16C; Str. Centurii bl. M15, M16B, Str. Cupolei bl. 42S14/20 bl./ 4 Placare	Deficitar ÎNC	Parametrii insuficienti de furnizare a agentului termic	15.10.2021/24.00
	Intr.Crainicului bl. Z7, Z8, Z9, Z10, Z11, Z12, Z13, Z14; Str.Mohorului bl.139, 137, 138, 143, 145A, 141; Str.Cărăbușului bl.145; Str.Valea Lungă bl. 140, 144, 142, 139A, instituție /19 bl.+1 instituție/ 9 Placare	Deficitar ÎNC		15.10.2021/24.00
	Str. Cetatea de Baltă bl. M23, M23A, M24; Str. Dreptății bl. M22, M22A, Str. Dezrobirii bl. M25, 23; Bd. Iuliu Maniu bl. 20, 21, 22/10 bl./ 5 Desișului	Deficitar ÎNC		15.10.2021/24.00
	Bd.Iuliu Maniu bl. E sc.A+B, E1, D, F, G/5 bl./ 15 Păcii	Deficitar ÎNC		15.10.2021/24.00
	Calea Giulești bl. 6,10,11Turn; Str. Finta bl. 7, Str.Finta nr. 4 Imobil, Str.Finta nr.5 Imobil; Str.Tabla Butii nr.50 Imobil, Str.Tabla Butii nr.80 Imobil/4 bl.+4 imobile / 10 Giulești	Deficitar ÎNC		15.10.2021/24.00
	Str.Estacadei bl. N14, 81, 82, N15, N25; Str.Brădișului bl. N16; Str.Aragonitului bl. N17; Str.Aleșd bl.N18, N20, N22, N23; Str.Apusului bl.N21, N19; Str.Ghirlandei bl.64, 78, 79, 80; Str.Floarea Roșie bl.65; Str.Partiturii bl. 66/20 bl./ 10 Aragonitului	Deficitar ÎNC		15.10.2021/24.00
	Str.Vistiernic Stavrinou bl. 55, 56; Str.Babești bl.57, 57A, instituție; Str. Apusului instituție; Str.Linieii bl.3-4, 15-16; Str. Trenului Nr.4 instituție /6 bl.+2 imobile+1 instituție / 10 Linieii	Deficitar ÎNC		15.10.2021/24.00
	Str. Vintilă Mihăilescu bl.60, 61, 62, 63, 64, 63A, 70, 72; Str. Zboina Neagră bl.69; Str. Ceahlău bl. 66, 67, 68, 71,73; Str. George Vâlsan bl. 65, 65A; Str.P.Stoian nr. 4 – imobil/16 bl. + 1imobil / 3 Crivina	Deficitar ÎNC		15.10.2021/24.00
	Str. Vintilă Mihăilescu bl. 44, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 77, 78, 79, 80; Str. Zboina Neagră bl. 74, 81; Str. Olănești bl. 76A, 83; Str. Ceahlău bl. 75, 76, 82; Cal. Crângași bl. 45, 46, 47, 48, 49, 50; Str. Pădureni bl.51, 52, 52A, 53A, 53B, 53C, 8D/31 bl. / 4 Crivina	Deficitar ÎNC		15.10.2021/24.00
Str. Ceahlău bl. 102A, 104, 103, 106; Str. Oncescu Nicolae bl. 100, 101, 104A, 105, 110, 111, 112, 114 ; Str. Mehedinți Simion bl. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 102, 113, 116, 117; Str. Vâlsan George bl.109, 107, 108; Str. Porumbacu bl.89; Str. Preoteasa G. bl. 96, 97, 115, 115A, 118 /33 bl./ 8 Crivina	Deficitar ÎNC	15.10.2021/24.00		

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 15/10/2021 08:37:23

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
6	Calea Giulești bl. 7, 8; Str. Prunari bl. 9; Str. M. Odobesti nr.6 Imobil; Str.Haltei nr.25 Imobil; Str. N. Oncescu nr. 52 Imobil; Str.N .Oncescu nr. 50 Imobil Cal. Giulești bl 3, 4+4 ANEXA,3 ANEXA; Str.Alion imobil Nr.87, Str.Izbanda imobil Nr.50 /6 bl.+6 imobile/ 7 Giulești	Deficitar ÎNC	Parametrii insuficienti de furnizare a agentului termic	15.10.2021/24.00
	Calea Giulești bl. 1, 5; Str.George Vlăsan bl. 2/3 bl. /1 Giulești	Deficitar ÎNC		15.10.2021/24.00
	B-dul Constructorilor bl. G19- 20, H2, J3, G17- 18, G16, J1, J, H31, 29, 33, 21; Str. Rușețu bl. G15, G14, G13,H1/15 bl. / J Giulești	Deficitar ÎNC		15.10.2021/24.00
	B-dul Constructorilor bl. A3, A4, G4, G7, G2, G30, G5, G6, G12, F2, G10, G1, G9; Str. Craiovei bl A5; Str.Rușețu bl. A1, A2, G11, G8, instituție /18 bl.+1 instituție / G3 Giulești	Deficitar ÎNC		15.10.2021/24.00
	Calea Giulești bl. A, B20, B, B19, D2, E2, B21, D1, B3, C, B2, B1 /12 bl./ B Giulești	Deficitar ÎNC		15.10.2021/24.00
	Str.Prunaru bl 6, 7, OD5; Calea Giulești bl. Z1, Z2, Z3,OD5, OD4/8 bl. / Prunaru	Deficitar ÎNC		15.10.2021/24.00
	Bd. Constructorilor bl. 17, 18, 19, 20, 20A, 44; Str. Mehadiiei bl. 22, 21; Str. Nucșoarei bl. 41, 42, 15A ICEM; Cal. Crângași bl.15 ICEM, 16/13 bl. / 1 Crivina	Deficitar ÎNC		15.10.2021/24.00
	Str. Saidac bl. 12 ICEM, 12A, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36; Str. Nucșoarei bl.13, 31, 32, 37, 38, 39, 40; Cal. Crângași bl. 2 ICEM, 3 ICEM, 4A ICEM, 5, 6-7 ICEM, 8 ICEM, 10, 9 ICEM, 11 ICEM, 13 ICEM; Str. Mehadiiei bl. 1 ICEM, 4 ICEM/33 bl. /2 Crivina	Deficitar ÎNC		15.10.2021/24.00
	Str.9 Mai bl. 10 A, 11B, 20A, 22A, 23A; Cal. Crângași bl. 15 A, 16 A, 17 A, 18 A, 19A; Cal. Giulești bl. 11A, 12A, 13A, 14A/14 bl. / 7 Crivina	Deficitar ÎNC		15.10.2021/24.00
	Str. Ceahlău bl. 102A, 104, 103, 106; Str. Oncescu Nicolae bl. 100, 101, 104A, 105, 110, 111, 112, 114 ; Str. Mehedinți Simion bl. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 102, 113, 116, 117; Str. Vlăsan George bl.109, 107, 108; Str. Porumbacu bl.89; Str. Preoteasa G. bl. 96, 97, 115, 115A, 118 /33 bl./ 8 Crivina	Deficitar ÎNC		15.10.2021/24.00
Str.Ghirlandei bl.D1; Str.Apusului bl.D2, D3, D4, M5; Str.Lacul Zănoaga bl.M6, M7, M8, M9/9 bl./ 15 Apusului	Deficitar ÎNC	15.10.2021/24.00		

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 15/10/2021 08:37:23

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
6	Str. Roșia Montană bl.17, M20, O1A, O1B; Bd. Iuliu Maniu bl. 18, 19; Str. Dreptății bl. O2, O3; Str. Dealul Țugulea bl. M18, O1C/10 bl./ 3 Dreptății	Deficitar ÎNC	Parametrii insuficienti de furnizare a agentului termic	15.10.2021/24.00
	Bd.Iuliu Maniu bl.E, G, G2, C1, C, E1, B; Str.Apusului bl.F; Str.Mârgelelor bl.A1, A2, 303, 304; Str.Eftimie Croitoru bl. 302, 309; Str.Bogdan Stan Șerban bl.305, 306, 307, 311; Str.Apele Vii bl.308, 310, 312/21 bl./ 1 Indesirii	Deficitar ÎNC		15.10.2021/24.00
	Str.Mălinului bl.3, 4, 12BIS; Str.Roșiorii De Vede bl.F6; Str.Murguța bl.10, 8, 9, 7, 11; Str.Viforului bl. 12,13/11 bl./ 12 Liniei	Deficitar ÎNC		15.10.2021/24.00
	Str.Lujerului bl.1A; Str.Cupolei bl.2A, 2B, 102; Str.Agigea bl.102A; Str.Basmului bl.103; Str.Timonierului bl.104, 104A/8 bl./ 13 Liniei	Deficitar ÎNC		15.10.2021/24.00
	Str.Ghirlandei bl.N1, N5, N5A, 43(acc din SC 12/13), 44(acc din SC 12/13), 45, 46; Str.Mârgelelor bl.N2, N3; Intr.Flotei bl.N4; Str.Maratonului bl.N6; Str.Castra Nova ,Casa Ilie; Str.Apusului bl.47, 48, 49, 69, 70, 71, 50/ 18 bl.+1 imobil / 12 Maratonului	Deficitar ÎNC		15.10.2021/24.00
	Str.Iedului bl.149A, 149B; Str.Bârsănești bl.150, 151, 154, 156, 157, 159, 50; Str.Vistiernicul Stavrinis bl. 152, 153, 153A, 155, 51, 53, 54, 55A, 53A, 54A; Str.Oboga bl.155A, 160; Str.Ierbii bl.158; Bd.Iuliu Maniu bl.3, 2A, 2B, 1; Str.Băbești bl. 52, 52/28 bl./ 1 Placare	Deficitar ÎNC		15.10.2021/24.00
	Str.Valea Lunga bl. Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, 148A; Str.Vistiernicul Stavrinis bl.1, 2, 3, instituție; Intr.Hanul Ancuței bl.147A, 148, 146, 147A+B; Bd.Iuliu Maniu bl. 4; Bd. Iuliu Maniu – instituție /15 bl.+2 instituții / 2 Placare	Deficitar ÎNC		15.10.2021/24.00
	Bd. Iuliu Maniu bl. 5P, 6P, 7P, 8P; Str. Moinești bl. 135, 136, 201, 202, 203, 204, 205, 206/12 bl. / 3 Placare	Deficitar ÎNC		15.10.2021/24.00
	Bd. Iuliu Maniu bl. 17, 17A, 18P, 22A, 22B; Str. Lujerului bl. 22C, 100; Str. Cupolei bl. 105, 106; Str. Vagonetului bl. 101/9 bl./9 bl./ 5 Placare	Deficitar ÎNC		15.10.2021/24.00
	Bd. Iuliu Maniu bl. 22B/1 bl./ 5A Placare	Deficitar ÎNC		15.10.2021/24.00
	Bd.Iuliu Maniu bl.A, A1, A2, B, C; Str.Valea Cascadelor bl. A3, A4/7 bl./ 14 Păcii	Deficitar ÎNC		15.10.2021/24.00
Str.Păraluțelor bl. P22, P32, P45, P28, P41, P29, P42, P35, D5; Str.Tufănelor bl. P23, P31, P36, P24, P30; Str.Piscul Crăsani bl. P43, P40, P34, P33; Str.Cătinei bl. P38, P37, P39/21bl. / 2 Roșu	Deficitar ÎNC	15.10.2021/24.00		

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 15/10/2021 08:37:23

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
6	Str. Dreptății bl. O4, O10; Str. Roșia Montană bl. O5, O7, 29, 30, 32; Str. Dezrobirii bl. O8, O8A, O9, 27, 33; Str. Cetatea de Baltă bl. O6, O7, 28, 31/16 BL./ 4 Roșia Montană	Deficitar ÎNC	Parametrii insuficienti de furnizare a agentului termic	15.10.2021/24.00
	Str. Dezrobirii bl. P3, P4, P6, P14; Str. Cetatea de Baltă bl. P5, P10, P11, P13, P15; Str. Dreptății bl. P7, P8, P9, P12; Bd. Uverturii bl. O14, O14A, O116 BL./16 BL/ 6 Roșia Montană	Deficitar ÎNC		15.10.2021/24.00
	Al. Arinii Dornei bl. M28, M29, I8, I4, I7, I3, I9, I6, M27, M30; Str. Arieșul Mare bl. A32, I11, I12, I10, I5, A31, A34, A33; Al. Politehnicii bl. I1, I2/20 BL. / 1 Uverturii	Deficitar ÎNC		15.10.2021/24.00
	Bd. Uverturii bl. M23; Al. Cetățuia bl. M17, M19, M18, M24, M22, M21, M20; Bd. Iuliu Maniu bl. M16, 13, 13A-a, 13A-b, 14/13 BL./ 2 Uverturii	Deficitar ÎNC		15.10.2021/24.00
	Str. Veteranilor bl. M6, M16, 6, 7; Bd. Uverturii bl. M8, 11; Str. Dealul Țugulea bl. 8, 12, 13, 14, 15, 16/12 bl./ 2 Veterani	Deficitar ÎNC		15.10.2021/24.00
	Str. Apeductului bl. D1A1-D1A2, D2B, D2A; Str. Dealul Țugulea bl. D2, D3, D6, G1, G4, G5; Str. Orșova bl. D3A, D4, D5; Șos. Virtuții bl. R5A, R5B; Str. Veteranilor bl. R5C/15 bl. / 3 Virtuții	Deficitar ÎNC		15.10.2021/24.00
	Str. Dealul Țugulea bl. G2; Șos. Virtuții bl. G3, R6A(sc.1+2) R6A(sc.3+4)/4 bl./ 7 Virtuții	Deficitar ÎNC		15.10.2021/24.00
	Str. Dealului bl. F6, F8, F9, F10; Str. Dreptății bl. F6; Str. Orșova bl. F3/6 bl/ 8 Virtuții	Deficitar ÎNC		15.10.2021/24.00
	Str. Cernișoara bl. 56, 57, 59, 60; Str. Partituri bl. 61, 62 /6 bl./ SC 6/7	Deficitar ÎNC		15.10.2021/24.00
	Bd. Iuliu Maniu bl. 34, 35, 36, 37; Str. Floarea Rosie bl. 51, 56, 54, 55, 58, 67, 68; Str. Cernișoara bl. L /12 bl./ SC 8/9	Deficitar ÎNC		15.10.2021/24.00
	Str. Preciziei bl. P+1, F1BIS, F2, F3, F1, F4, instituție /6 bl.+1 instituție / ICPB	Deficitar ÎNC		15.10.2021/24.00
	Str. Mărgelilor bl. instituție, bl. instituție /2 instituții	Deficitar ÎNC		15.10.2021/24.00
Bd. Iuliu Maniu bl. 12A	Deficitar ÎNC	15.10.2021/24.00		

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 15/10/2021 08:37:23

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
6	Bd.Timișoara bl. B2, B3, B4, B5, H4; Str. Drumul Taberei bl. I; Intr. Drumul Taberei bl. E1, E2, F, G4, H, K; Intr. Aviator Caranda bl. J, L; Bd. Vasile Milea bl. B1/15 bl./ Răzoare	Deficitar ACC/ÎNC	Parametrii insuficienti de furnizare a agentului termic	15.10.2021/24.00
	Intr.Drumul Taberei bl.E1,E2, F,G, H; Str.Aviator Caranda J; Str.Băiceni bl. A3,B4; Str.Mihaela R. Marcu bl. B5; Drumul Taberei bl. A1, A2, B3, D1, D2; Str.Poiana Cîmpina bl. A5,A6,A7, A8; Str. Poiana Mare bl. B6,B7, B8,B9; Bd.Vasile Milea bl. A, B, C, A4, B1, B2; Bd.Timișoara bl. H1, instituție /29 bl.+1 instituție/ MFA	Deficitar ÎNC		15.10.2021/24.00
	Al. Bistra bl. E1, E2, E3; Str. Marcu Mihaela Ruxandra bl. 107, 108, C5, C7; Str. Drumul Taberei bl. C2, T8; Str.Poiana Sibiului bl. C4, E25, MC1, MC2; Str. Sibiu bl. T9; Bd. Timișoara bl. 106A, 106B, C6/17 bl./ 1/1	Deficitar ÎNC		15.10.2021/24.00
	Str. Drumul Taberei bl. T1, T2, OD3; Str. Pravăț bl. P4, P5, P6, Z5, Z6, Z34, Z35/10 bl. / 2/2	Deficitar ÎNC		15.10.2021/24.00
	Str. Drumul Taberei bl. T3, T4, T5, T6, OD4; Str. Pravăț bl. P7, P8, P9/8 bl./ 3/2	Deficitar ÎNC		15.10.2021/24.00
	Al. Dumbrăvița bl.MIIB8/4,28,T8,229, 12 (ITM); B-dul Timișoara bl.229 BIS,T10,35,P15,P14,35,34,P13,36/14 bl./ 6/2	Deficitar ÎNC		15.10.2021/24.00
	Str. Poiana Cerna bl. E26, E27, E6; Str. Poiana Vadului bl. OD8; Bd.Timișoara bl. A, B, C, D, E, F, G, H/12 bl./ 7/2	Deficitar ÎNC		15.10.2021/24.00
	Al. Boteni bl. D46, M51; Str. Drumul Taberei bl. M33, M35, M37, M39, M40 bis; Al. Lunca Cernei bl. D47, D48, M52; Str. Romancierilor bl. C14; Bd.Timișoara bl. D44,M50; Al. Valea Viilor bl. A53, D49, D50, M34, M36, M38, M40/19 bl./ 9/4	Deficitar ÎNC		15.10.2021/24.00
	Al. Ariniș bl. A40, OD1; Al. Câmpul cu Flori bl. C17A, C17B, D24, D25, D26, D27, OD2; Str. Drumul Taberei bl. C15 C16, 417C; Al Lunca Cernei bl. A36; Al Lunca Siretului bl. A39/14 bl./ 10/4	Deficitar ACC/ÎNC		15.10.2021/24.00
	Bd.Timișoara instituții;Drumul.Timonierului instituție; Str. Bostanilor instituție (ICTB), bl.C13, C14, instituții / 2 bl. + 9 instituții / Nefamiliiști	Deficitar ACC/ÎNC		15.10.2021/24.00
Al. Ariniș bl. A39C; Al. Crăiești bl. AD41; Bd.Timișoara bl. D35, M42; Al. Dealul Măcinului bl. A41, A44B, 451, 452, D33, D34; Al. Lunca Siretului bl. A39B; Str. Valea Ialomiței bl. A43, C10, C11, D28, D30,D31, D32, 417D, M41; Al. Zvoriștea bl.A42, D29/22 bl./ 11/4	Deficitar ACC/ÎNC	15.10.2021/24.00		

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 15/10/2021 08:37:23

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
6	Al. Câmpul cu Flori bl. M49A, M49B; Al. Crăiești bl. A47, D41, D42; Al. Dealul Măcinului bl. A44, D37, D39, D40, M43; Al. Lunca Siretului bl. A45, A46, D38, D43, M45A, M45B; Bd. Timișoara bl. C12, D36, M44, M45, M46/21 bl./ 12/4	Deficitar ACC/ÎNC	Parametrii insuficienti de furnizare a agentului termic	15.10.2021/24.00
	Timisoara 71 bl M47;Al. Câmpul cu Flori bl. A48, A49, A50, A51, M48, M49; Al. Lunca.Cernei bl.A52; Bd.Timișoara bl. C13A, C13B, C13,/11 bl/13/4	Deficitar ÎNC		15.10.2021/24.00
	Al. Băiuț bl.A19, D13, D14, M30, M31, M32; Al. Parva bl. A20, A21, D12; Str.Drumul Taberei bl. C7, 519, 521; Str.Valea Argeșului bl. M24, M25, M26, M27, M28, 522, 523 bis, 523, M21, M22, M23/23 bl./ 5/5	Deficitar ÎNC		15.10.2021/24.00
	Al. Parva bl. D23B, D17, D18; Al. Timișul de Jos bl. A23, A24, A25, A26, A30, D15, D16; Al. Timișul de Sus bl. A29; Str. Valea Argeșului bl. A22; Str. Valea Ialomiței bl. A32, A33, D19; Str. Valea Oltului bl. A27, A28, A31, C9 /19 bl./ 7/5	Deficitar ÎNC		15.10.2021/24.00
	Al. Băiuț bl. A34, C7 bis, C36, M29,M29BIS; AL.PARVA BL D23,A35 ;C37; Str. Drumul Taberei bl., C8; Str. Valea Ialomiței bl. C18A+B, D20, D21, D22/13 bl./ 8/5	Deficitar ÎNC		15.10.2021/24.00
	Al. Arutela bl. D1, M16; Al. Potaisa bl. A17, A18, M14; Al. Callatis bl. A15, A15 bis, A16, D2, D8; Str. Drumul Taberei bl. C2, M13, M15, M17, M18, M19; Str. Râul Doamnei bl. C3, C4, M20 , instituție;Str. Valea Argeșului bl. D11, M12; Al. Valea Bujorului bl. D9, D10/23 bl.+1 inst./ 2/6	Deficitar ACC/ÎNC		15.10.2021/24.00
	Al. Callatis bl. A14, A14A, A14B, A14C; Al. Istru nr. 2 imob. bl. A3, A14D, P2, P3, P4;Al. Potaisa bl. M4, P1, instituție; Al. Râmnicel bl. M6; Al. Sadova bl. A2; Prel. Ghencea bl. C5, C6, M2, M3, M5, instituție; Str. Râul Doamnei bl. M1/19 bl.+ 2 instituții / 3/6	Deficitar ACC/ÎNC		15.10.2021/24.00
	Al. Callatis bl. A9, A10, A11, A12, instituție;Al. Istru bl. D7; Al. Salciei bl. D5; Prel.Ghencea bl.D4, M7; Str. Valea Argeșului bl. A6, A7, A8, C1;Str. Valea Oltului bl. A4, A5, M9, M10, instituție; Al. Valea Salciei bl. D6, M8 /18 +2 instituții / 4/6	Deficitar ACC/ÎNC		15.10.2021/24.00
	Str. Cetatea Histria bl. A2, A3, A4, D1, D2, MIIB8/15, MIIB8/16, MIIB8/14; Al. Topoloveni bl. A1, TD2, TD4, TD6, B11; Str. Drumul Taberei bl. TD1, TD3, TD5, TD42, TD43, TD44, TS37, TS38, TS39, TS40, TS41; Str. Delinești bl. 729 A; Str. Pașcani bl. 728, instituție / 26 bl.+1instituții / 1/7	Deficitar ACC/ÎNC		15.10.2021/24.00
Str. Drumul Taberei bl. 701B, R1, R2, R3, TS7, TS8, TS9, TS10; Str. Peștera Scărișoara bl. 701A, B16B; Str. Segarcea bl. A11, A12, A13, A14, B13, B14; Str. Târgu Neamț bl. A15, A16, A17, A18, 715A,715B, B16A, MIIB8/2, MIIB8/1, TS30, TS31, TD 27, TD 28, TD 29/33, Colegiul National Cuza Voda- Instituție- bl./ 2/7	Deficitar ÎNC	15.10.2021/24.00		

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 15/10/2021 08:37:23

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
6	Str. Drumul Taberei bl. A7, A8, A9, A10, TD14, TD15, TD16, TD11, TD12, TD13; Str. Pașcani bl. TD33, TD32, TD34, TD35, TD36, TD49; Str. Peștera Scărișoara bl. MIIB8/3; Str. Târgu Nemț bl. B36, B37, D3, D4, D9, MIIB8/4, MIIB8/5, MIIB8/6, TD25, TD26; Str. Topolovăț bl. TD17, TD18, TD19, TD20, TD21, TD22, TD23, TD24/35 bl./ 3/7	Deficitar ACC/ÎNC	Parametrii insuficienti de furnizare a agentului termic	15.10.2021/24.00
	Str. Cetatea Histria bl. MIIB8/13; Str. Delinești bl. A5, B35, TD45, MIIB8/11, MIIB8/12; Str. Drumul Taberei bl. A6, 727A, R4, R5, R6, TD47, TD48, TD46; Al. Pașcani bl. 728B, D5, D6, D7, D8, MIIB8/7, MIIB8/8, MIIB8/9, M9, MIIB8/10; Str. Târgu Neamț bl. B31, D10, R7, instituție /18 bl. +2 instituții 4/7	Deficitar ACC/ÎNC		15.10.2021/24.00
	Str. Drumul Taberei bl. OD1, OD2, TD18; Str. Râul Doamnei bl. TD5, TS1, TS3, TS2, TS4; Str. Valea lui Mihai bl. TD6, TD7; Al. Vlăsiei bl. M1, M2, M3/13 bl./ 1/7'	Deficitar ÎNC		15.10.2021/24.00
	Str. Brașov bl. A11, D6; Str. Chilia Veche bl. A7, A8, A9, TD16, TD17; Prel. Ghencea bl. R3, R4; Str. Valea Călugărească bl. A6, A10, A10A, D4, D5, Z1, Z2, Z3, Z4; Str. Valea lui Mihai bl. 6, A3, A4, D1, D2, G, TD11, TD12, TD13, TD14; Str. Valea Roșie bl. A5, M4, M5, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9/36 bl./ 2/7'	Deficitar ACC/ÎNC		15.10.2021/24.00
	Prel. Ghencea bl. A1, A2, A12, D3, R1, R2, TS9, TS10; Str. Râul Doamnei bl. TS8; Str. Valea Călugărească bl. E1, E2, E3, Str. Valea lui Mihai bl. D1, D2, A3, A4, TD11, TD12, TD13, TD14 - /20 bl./ 3/7'	Deficitar ÎNC		15.10.2021/24.00
	Str. Brașov bl. 716, 717, 718, 719; Str. Chilia Veche bl. 710, B11; Str. Drumul Taberei bl. 714, 713, 715; Str. Valea Călugărească bl. 3, 2, 1, 4, 8, 720, 7 instituție; Str. Valea Roșie bl. 60, 61, 62/1 instituție +18 bl./ 4/7'	Deficitar ACC/ÎNC		15.10.2021/24.00
	Str. Drumul Taberei bl. 801, 802, 803, F5, OS4, Z43; Str. Țincani bl. F6, F7, F12, F13, OS3, Z18, Z19, Z44; Al. Valea Prahovei bl. 825, 825B; Str. Obcina Mare instituție /16+1 instituție / 1/8	Deficitar ACC/ÎNC		15.10.2021/24.00
	Str. Drumul Taberei bl. F2, Z33, Z36, Z37; Str. Obcina Mare bl. A2, A3, F3 OS2; Str. Obcina Mică bl. A4, A5; Str. Râul Dorna bl. A1, F1, Z47, Z48; Str. Sibiu bl. E22, E23, OS1/17 bl./ 2/8	Deficitar ÎNC		15.10.2021/24.00
	Str. Compozitorilor bl. Z38, 10S14, 6S14, 5S14, G9, G10, G11, G12, 4S14, F17, OD5, E21; Str. Sibiu bl. E33, Z32, 813; Str. Obcina Mică bl. Z31; Bd. 1 Mai Complex Rezidențial Drumețul/16 bl. / 3/8	Deficitar ÎNC		15.10.2021/24.00

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 15/10/2021 08:37:23

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
6	Al. Compozitorilor bl. E20, ODF14, OD15, OD Z20, OD Z21, OD Z22, OD Z28, 821, 822, Z45; Str. Obcina Mare bl. Z25, Z26, Z27; Str. Țincani. bl. 823, 824, E32, Z23, Z24; Al. Valea Prahovei bl. 9S14/19 bl./ 4/8	Deficitar ÎNC	Parametrii insuficienti de furnizare a agentului termic	15.10.2021/24.00
	Str. Drumul Taberei bl. 1S14, 2S14; Al. Obcina Mică bl. Z29; Str. Râul Dorna bl. Z30, Z46; Str. Sibiu bl. H1, H2, H3, H5, 3S14,4S14, 15S14, 16S14, 17S14, Z5, Z6, Z7,Z8,Z9,Z10, Z11, Z12, Z13, Z14, Z18/25 bl./ 5/8	Deficitar ÎNC		15.10.2021/24.00
	Str. Bozieni bl. 830, 830B, 832, 833, 834; Al. Compozitorilor bl. 1, 2, 3, 4, 12, F8, F11; Al. Valea Prahovei bl. 831, 7S14, 8S14; Bd 1 Mai bl.12 /16 bl./ 6/8	Deficitar ÎNC		15.10.2021/24.00
	Str. Drumul Taberei bl. A1, A2; Al. Haiducului bl. A3, A4/4 bl./ MAN	Deficitar ÎNC		15.10.2021/24.00
	Str. Cara Anghel bl. B9, C43, C49, C50, C55, C57, C58, C56; Al. Compozitorilor bl. C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9; Str. Gârleni bl. C44; Str. Sold. Lețea Gheorghe bl.C59; Str. Tolbei bl. C54; Str. Vlădeasa bl. C41, C42/22 bl./ 1/10	Deficitar ÎNC		15.10.2021/24.00
	Al. Compozitorilor bl. C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17; Str. Vlădulescu Cristea bl. C20, C21, C22, C29, C30, C31 ; Str. Vlădeasa bl. C 32, C 33 /15 bl./ 2/10	Deficitar ÎNC		15.10.2021/24.00
	Bd. Ghencea bl.C66, C65, C64, C63, C24, C25, C26; Str.Gîrleni bl. C46, C72; Str. Sold. Lățea Gheorghe C70, C71, C47, C36, C60, C37, C35, C61,C69,C73, C74, C45; str.Vlădeasa bl. C67, C77, C68, C75, C39, C34, C48, instituție; Str. Vlădulescu Cristea bl. C23, C62, C38; Str. Constantin Titel Petrescu bl C40, instituție /32 bl.+2 instituții / 3/10	Deficitar ACC/ÎNC		15.10.2021/24.00
	Bd.Ghencea bl. C76, C87, C88A, C88B, C89; Str. Cara Anghel bl. C90; Str. Gârleni bl. C78, C79,C83, C84,C85,C86; Al. Meseriașilor bl. C80, C91, C92, C93, C94; Str. Sold. Lețea Gheorghe bl. C51, C52, C53, C81, C82/22 bl. / 4/10	Deficitar ÎNC		15.10.2021/24.00
	Str. Zăgănescu imobil 3, 4, 5, 8; Str. Burlă Vasile imobil 3, 17, 19, 21/8 imobile/ Zăgănescu	Deficitar ÎNC		15.10.2021/24.00
	Str. Poiana Cerna bl. E4, E5, Z4; Str. Sibiu bl. OD1, OD2; Bd. Timișoara (Bujoreni) bl. P1, Z1, Z2, Z3; Str. Valea Siretului bl. P2, P3/ 11 bl./SC1/2	Deficitar ÎNC		15.10.2021/24.00
Al. Valea Florilor bl. P10, P11; Str. Brașov bl. P12, OD5/4 bl./ SC5/2	Deficitar ÎNC	15.10.2021/24.00		
Str. Brașov bl. E8, E9, E10, E11, E12,Z8; Al. Valea Florilor bl. E7, Z7, Z9, Z10; Str. Brașov bl. E13, E14, Z27; Bd.Timișoara bl. C6, T7/15 bl./ SC 6/2	Deficitar ÎNC	15.10.2021/24.00		

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 15/10/2021 08:37:23

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
6	Al. Pravăț bl. MIIb8/3, MIIb8/2; B-dul Timișoara bl.OD7, OD6, T9,12, instituție /6 bl.+1 instituție/ SC 7/2	Deficitar ÎNC	Parametrii insuficienti de furnizare a agentului termic	15.10.2021/24.00
	Al. Săndulești bl. Z11, Z12, Z13, Z14, Z15; Str. Romancierilor bl. E19, Z16, Z17, Z40;Bd. Timișoara bl. C3, OD8 /11 bl./ SC1/3	Deficitar ÎNC		15.10.2021/24.00
	Str. Drumul Taberei bl. F4, GII/6, GII/7, GII/8, OS6; Str. Nera bl. F5, OD5; Str. Romancierilor bl. C4, MIIb8/17/9 bl./ SC2/3	Deficitar ÎNC		15.10.2021/24.00
	Al. Săndulești bl. C1, E15, E16, E17, OD7; Str.Brașov.bl.1S14, 2S14, 3S14, F1;Bd. Timișoara bl.C2, F7, G2C8/13, G2C8/14/13 bl./ SC3/3	Deficitar ÎNC		15.10.2021/24.00
	Str. Brașov bl. OD1, Z132A, Z132B; Str. Crinul de Pădure bl. F2, G5, G6, G7; Str. Drumul Taberei bl. OS2, OS4, GIIb4/3, GIIb4/4, GIIb4/5,F3; Str. Poiana Muntelui bl. OD3, instituție /14 bl.+1 instituție/ SC 4/3	Deficitar ÎNC		15.10.2021/24.00
	Prel.Ghencea bl. M7; Al. Valea Salciei bl.M8 /2 bl. 4/6	Oprire ÎNC	Remediere avarie canal distanță la bl. M8	15.10.2021/24.00

Termenul afișat pentru punerea în funcțiune a punctului termic este estimat.

Echipele Companiei Municipale Termoenergetica București S.A. lucrează în regim continuu pentru finalizarea în cel mai scurt timp a tuturor lucrărilor. Vă comunicăm că sistemul de monitorizare a parametrilor tehnici - SCADA deține date (informații transmise în timp real dispecheratelor de sector) pentru un număr de 836 din totalul celor 1027 puncte termice aflate în exploatarea Companiei Municipale Termoenergetica București (CMTEB)S.A. Pentru punctele termice nemonitorizate SCADA (191) personalul CMTEB se deplasează periodic in teren in vederea efectuării verificărilor.

În cazul în care vă confrunțați cu probleme privind furnizarea agentului termic pentru apă caldă și/sau căldură, iar adresa dumneavoastră nu se regăsește în listele publicate pe site, vă rugăm să vă adresați **dispecheratelor de sector**, sau operatorilor call-center la numerele: **TELVERDE - 0800820002** (apel gratuit) și **0319442**, aflate la dispoziția dumneavoastră 24 de ore din 24, pentru înregistrarea sesizării și verificarea ulterioară a situației semnalate.

Vă mulțumim pentru înțelegere și vă rugăm să ne scuzați pentru inconveniențele pricinuite!

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 15/10/2021 08:37:23

TELEFON 031.9442

Legendă:

ACC – Apă Caldă de Consum

ÎNC – Încălzire

Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 15/10/2021 08:37:23

TELEFON 031.9442